



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT  
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT  
INFORME DE RESULTADOS



**DATOS DEL SOLICITANTE**

Referencia geográfica : PLAYA LO DE MARCOS

Localidad: LO DE MARCOS

Municipio: BAHIA DE BANDERAS

Jurisdicción: COMPOSTELA

**DATOS DE LA MUESTRA**

ID DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN

01193-26

Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO  
Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml  
Temp. de toma de muestra: NO APLICA  
Temp. de recepción lesp: 2 °C

Fecha y hora de toma de muestra

Fecha y hora de recepción

Fecha de emisión de informe de resultados

No. de informe de resultados

08/04/2026 09:10

08/04/2026 12:52

16/04/2026

LESPNAY/RM/021219/2026

**RESULTADOS**

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2026-04-08 13:45:00	2026-04-09 13:45:00
ESCHERICHIA COLI	1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2026-04-08 13:45:00	
PH	8,0 ± 0,16 A 25 °C		NOM-127-SSA1-2021	2026-04-08 01:30:00	

Observaciones: CERTIFICACION BLUE FLAG. TEMPERATURA DE HIELERA 2°C.


Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311

ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia  
12/07/2024 al 12/07/2026



Autorización  
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

  
Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ  
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

**Nota:** Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.