



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : PLAYA LO DE MARCOS

Localidad: LO DE MARCOS

Municipio: BAHIA DE BANDERAS

Jurisdicción: COMPOSTELA

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN

01448-26

Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO
Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml
Temp. de toma de muestra: NO APLICA
Temp. de recepción lesp: 2 °C

Fecha y hora de toma de muestra
06/05/2026 11:40

Fecha y hora de recepción
06/05/2026 14:15

Fecha de emisión de informe de resultados
15/05/2026

No. de informe de resultados
LESPNAY/RM/021502/2026

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	74	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2026-05-06 15:22:00	2026-05-07 15:22:00
ESCHERICHIA COLI	< 1,8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2026-05-06 15:22:00	
PH	8,1 +/- 0,16 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2026-05-06 15:00:00	


Observaciones: MUESTRA COMPROMETIDA AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO NAYPAT 2026.
CERTIFICACION BLUE FLAG.TEMPERATURA DE HIELERA 1°C

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311
ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia
12/07/2024 al 12/07/2026



Autorización
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
CÉDULA PROFESIONAL T1577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.