



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
 LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
 INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : LAGUNA DE AGUA FRENTE AL RESTAURANTE LA MATA

Localidad: LAGUNA SANTA MARIA DEL ORO

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO

Jurisdicción: TEPIC

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN

01451-26

Nombre del producto: AGUA DE CONTACTO
 Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml
 Temperatura de recepción: 2 °C
 cloro residual: SIN DATO

Fecha y hora de toma de muestra

Fecha y hora de recepción

Fecha de emisión de informe de resultados

No. de informe de resultados

06/05/2026 13:15

06/05/2026 14:36

15/05/2026

LESPNAY/RM/021505/2026

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2026-05-06 15:53:00	2026-05-07 15:53:00
ESCHERICHIA COLI	< 1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2026-05-06 15:53:00	
PH	9.0 +/- 0.18 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2026-05-06 15:00:00	

Observaciones: MUESTRA COMPROMETIDA AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO NAYPAT 2026. CERTIFICACION BLUE FLAG.TEMPERATURA DE HIELERA 1°C


Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311

ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia 12/07/2024 al 12/07/2026



Autorización No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
 CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.