



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT  
 LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT  
 INFORME DE RESULTADOS



**DATOS DEL SOLICITANTE**

Referencia geográfica : CONOCIDO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL REST. LA MATA  
 Localidad: LAGUNA SANTA MARIA DEL ORO  
 Municipio: SANTA MARIA DEL ORO  
 Jurisdicción: TEPIC

**DATOS DE LA MUESTRA**

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			No. de informe de resultados
01215-26	Nombre del producto: AGUA DE CONTACTO Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml Temperatura de recepción: 1 °C cloro residual: SIN DATO			LESPNAY/RM/021239/2026
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados		
08/04/2026 13:56	08/04/2026 15:30	17/04/2026		

**RESULTADOS**

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2026-04-08 16:24:00	2026-04-09 16:24:00
ESCHERICHIA COLI	< 1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2026-04-08 16:24:00	
PH	8.8 ± 0.18 A 25 °C		NOM-127-SSA1-2021	2026-04-08 16:30:00	

Observaciones: CERTIFICACION BLUE FLAG.TEMPERATURA DE HIELERA 1°C. TEMPERATURA DE TOMA DE MUESTRA: 28°C

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311  
 ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia  
 12/07/2024 al 12/07/2026



Autorización  
 No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ  
 CÉDULA PROFESIONAL 11577738

**Nota:** Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.