



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : CONOCIDO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL REST. LA MATA

Localidad: LAGUNA SANTA MARIA DEL ORO

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO

Jurisdicción: TEPIC

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			No. de informe de resultados
04713-25	Nombre del producto: AGUA DE CONTACTO Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml Temperatura de recepción: 1 °C cloro residual: SIN DATO			LESPNAY/RM/019059/2025
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados		
22/10/2025 14:52	22/10/2025 15:36	31/10/2025		

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2025-10-22 16:28:00	2025-10-23 16:28:00
ESCHERICHIA COLI	< 1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2025-10-22 16:28:00	
PH	8,4 +/- 0,17 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2025-10-23 10:00:00	

Observaciones: CERTIFICACION BLUE FLAG

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311

ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia
12/07/2024 al 12/07/2026



Autorización
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.