



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT  
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT  
INFORME DE RESULTADOS



**DATOS DEL SOLICITANTE**

Referencia geográfica : PLAYA LO DE MARCOS

Localidad: LO DE MARCOS

Municipio: BAHIA DE BANDERAS

Jurisdicción: COMPOSTELA

**DATOS DE LA MUESTRA**

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN		
05829-23	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO		
	Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml		
	Temp. de toma de muestra: NO APLICA		
	Temp. de recepción lesp: 2 °C		
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados
04/12/2023 09:00	04/12/2023 13:38	04/01/2024	LESPNAY/RM/007200/2024

**RESULTADOS**

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2023-12-04 15:10:00	2023-12-05 15:10:00
ESCHERICHIA COLI	< 1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2023-12-04 15:10:00	
PH	8.1+/-0.02 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2023-12-04 15:10:00	

Observaciones: BLUE FLAG. TEMPERATURA DE HIELERA 2°C  
SOLICITUD DE PRÓRROGA EN TRÁMITE ( NO. TRÁMITE: 233301705X0033 )

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311  
ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia  
28/05/2021 al 28/05/2023



Autorización  
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ  
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.