



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : PLAYA LO DE MARCOS

Localidad: LO DE MARCOS

Municipio: BAHIA DE BANDERAS

Jurisdicción: COMPOSTELA

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			
05285-23	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO			
	Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml			
	Temp. de toma de muestra: NO APLICA			
	Temp. de recepción lesp: 2 °C			
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados	
13/11/2023 14:15	13/11/2023 16:26	04/12/2023	LESPNAY/RM/006444/2023	

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2023-11-13 17:01:00	2023-11-14 17:01:00
ESCHERICHIA COLI	4.5	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2023-11-13 17:05:00	
PH	8.2 +/- 0.02 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2023-11-13 16:35:00	

Observaciones: BLUE FLAG. TEMPERATURA DE HIELERA 2°C
E. COLI
SOLICITUD DE PRÓRROGA EN TRÁMITE (NO. DE TRÁMITE 233301705X0033)

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311

ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia
28/05/2021 al 28/05/2023



Autorización
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA


Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.