



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : PLAYA LO DE MARCOS 01

Localidad: LO DE MARCOS

Municipio: BAHIA DE BANDERAS

Jurisdicción: COMPOSTELA

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			No. de informe de resultados
04329-23	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml Temp. de toma de muestra: NO APLICA Temp. de recepción lesp: 2 °C			LESPNAY/RM/005221/2023
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados		
18/09/2023 11:00	18/09/2023 13:43	02/10/2023		

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	31	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2023-09-18 14:26:00	2023-09-19 14:26:00
ESCHERICHIA COLI	11	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2023-09-18 14:21:00	
PH	8.3+/-0.02 A 21°C		NOM-127-SSA1-2021	2023-09-18 14:45:00	

Observaciones: CERTIFICACIÓN BLUE FLAG. TEMPERATURA DE HIELERA 2 C°. SOLICITUD DE PRÓRROGA EN TRÁMITE (No.DE TRÁMITE: 233301705X0033)

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311
ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia
28/05/2021 al 28/05/2023



Autorización
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.