



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
 LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
 INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : PLAYA LO DE MARCOS
 Localidad: LO DE MARCOS
 Municipio: BAHIA DE BANDERAS
 Jurisdicción: COMPOSTELA

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN		
01660-24	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO		
	Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml		
	Temp. de toma de muestra: NO APLICA		
	Temp. de recepción lesp: 2 °C		
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados
22/04/2024 13:10	22/04/2024 15:51	07/05/2024	LESPNAY/RM/009434/2024

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2024-04-22 16:54:00
ESCHERICHIA COLI	< 1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2024-04-22 16:54:00
PH	8.2 +/-0.02 A 25 °C		NOM-127-SSA1-2021	2024-04-22 16:00:00

Observaciones: TEMPERATURA DE HIELERA 2°C
 CERTIFICACION BLUE FLAG

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.

	Certificado No. 1093311	Tercero Autorizado: Vigencia 28/05/2021 al 28/05/2023
	ISO 9001:2015	Autorización No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. EDGAR ENRIQUE SILVA SÁNCHEZ
 CÉDULA PROFESIONAL 4589952

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.