



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : LO DE MARCOS

Localidad: LO DE MARCOS

Municipio: BAHIA DE BANDERAS

Jurisdicción: COMPOSTELA

DATOS DE LA MUESTRA



ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			No. de informe de resultados
00493-24	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml Temp. de toma de muestra: NO APLICA Temp. de recepción lesp: 2 °C			LESPNAY/RM/007970/2024
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados		
04/03/2024 12:00	04/03/2024 15:59	15/03/2024		

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2024-03-04 16:51:00	2024-03-05 16:51:00
ESCHERICHIA COLI	< 1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2024-03-04 17:13:00	
PH	8.1 +/- 0.02 a 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2024-03-04 17:00:00	

Observaciones: CERTIFICACION BLUE FLAG
MUESTRA COMPROMETIDA CON EL CUMPLIMIENTO DEL CETMR 2024

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.

 Certificado No. 1093311 ISO 9001:2015	Tercero Autorizado: Vigencia 28/05/2021 al 28/05/2023
	 Autorización No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA



Q.F.B. EDGAR ENRIQUE SILVA SÁNCHEZ
CÉDULA PROFESIONAL 4589952

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.