



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT  
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT  
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : PLAYA LO DE MARCOS 01

Localidad: LO DE MARCOS

Municipio: BAHIA DE BANDERAS

Jurisdicción: COMPOSTELA

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN		
05299-24	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO		
	Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml		
	Temp. de toma de muestra: NO APLICA		
	Temp. de recepción lesp: 1 °C		
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados
11/11/2024 11:45	11/11/2024 14:01	26/11/2024	LESPNAY/RM/013438/2024

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2024-11-11 15:38:00	2024-11-12 15:38:00
ESCHERICHIA COLI	2.0	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2024-11-11 15:33:00	
PH	8.2+/-0.16 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2024-11-11 16:10:00	

Observaciones: CERTIFICACIÓN BLUE FLAG.  
TEMPERATURA DE HIELERA 1°C

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.

	Certificado No. 1093311		Tercero Autorizado: Vigencia
	ISO 9001:2015		12/07/2024 al 12/07/2026
		Autorización No. TA-14-21	

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ  
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.