



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
 LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
 INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : PLAYA LO DE MARCOS M-3

Localidad: LO DE MARCOS

Municipio: BAHIA DE BANDERAS

Jurisdicción: COMPOSTELA

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			No. de informe de resultados
04298-24	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO Descripción de la muestra: 3 BOLSA ESTERIL DE 300ml Temp. de toma de muestra: 7 °C Temp. de recepción lesp: 1 °C			LESPNAY/RM/012198/2024
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados		
10/09/2024 12:35	10/09/2024 14:38	20/09/2024		

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2024-09-10 16:12:00	2024-09-11 16:12:00
ESCHERICHIA COLI	4.5	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2024-09-10 16:09:00	
PH	8.4 +/- 0.17 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2024-09-10 15:15:00	

Observaciones: CERTIFICACIÓN BLUE FLAG
 TEMPERATURA DE HIELERA 1°C

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.

	Certificado No. 1093311		Tercero Autorizado: Vigencia 12/07/2024 al 12/07/2026
	ISO 9001:2015		Autorización No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
 CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.