



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : PLAYA LO DE MARCOS

Localidad: LO DE MARCOS

Municipio: BAHIA DE BANDERAS

Jurisdicción: COMPOSTELA

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			No. de informe de resultados
00426-25	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml Temp. de toma de muestra: NO APLICA Temp. de recepción lesp: 1 °C			LESPNAY/RM/014606/2025
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados		
10/02/2025 14:25	10/02/2025 17:28	21/02/2025		

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	84	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2025-02-10 18:09:00	2025-02-11 18:09:00
ESCHERICHIA COLI	12	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2025-02-10 18:09:00	2025-02-10 18:09:00
PH	8.2 +/- 0.16 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2025-02-10 18:15:00	

Observaciones: CERTIFICACIÓN BLUE FLAG.
TEMPERATURA DE HIELERA 1°C.
TEMPERATURA DE TOMA DE MUESTRA SIN DATO.

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311
ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia
12/07/2024 al 12/07/2026
COFEPRIS Autorización
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
CÉDULA PROFESIONAL 1157738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.