



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : PLAYA LO DE MARCOS

Localidad: LO DE MARCOS

Municipio: BAHIA DE BANDERAS

Jurisdicción: COMPOSTELA

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN

03555-25

Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO
Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml
Temp. de toma de muestra: NO APLICA
Temp. de recepción lesp: 2 °C

Fecha y hora de toma de muestra

Fecha y hora de recepción

Fecha de emisión de informe de resultados

No. de informe de resultados

28/07/2025 11:25

28/07/2025 15:07

11/08/2025

LESPNAY/RM/017912/2025

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2025-07-28 15:41:00	2025-07-29 15:41:00
ESCHERICHIA COLI	< 1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2025-07-28 15:41:00	
PH	8.2 ± 0.16 A 25 °C		NOM-127-SSA1-2021	2025-07-28 16:00:00	

Observaciones: CERTIFICACIÓN BLUE FLAG, TEMPERATURA DE HIELERA 1°C

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311

ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia 12/07/2024 al 12/07/2026



Autorización No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.