



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT  
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT  
INFORME DE RESULTADOS



**DATOS DEL SOLICITANTE**

Referencia geográfica : PLAYA LO DE MARCOS

Localidad: LO DE MARCOS

Municipio: BAHIA DE BANDERAS

Jurisdicción: COMPOSTELA

**DATOS DE LA MUESTRA**

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			
00276-24	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO			
	Descripción de la muestra: 1 BOLSA ESTERIL DE 300ml			
	Temp. de toma de muestra: NO APLICA			
	Temp. de recepción lesp: 3 °C			
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados	
27/02/2024 12:23	27/02/2024 16:40	11/03/2024	LESPNAY/RM/007765/2024	

**RESULTADOS**

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2024-02-27 17:29:00	2024-02-28 17:29:00
ESCHERICHIA COLI	2.0	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2024-02-27 17:29:00	
PH	8.2 +/- 0.02 a 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2024-02-27 18:30:00	

Observaciones: MUESTRA COMPROMETIDA AL CUMPLIMIENTO DE CEMTR 2024

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311

ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia  
28/05/2021 al 28/05/2023



Autorización  
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

  
Q.F.B. EDGAR ENRIQUE SILVA SÁNCHEZ  
CÉDULA PROFESIONAL 4589952

**Nota:** Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.