



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : PLAYA NUEVO NAYARIT (FIBBA)

Localidad: NUEVO NAYARIT

Municipio: BAHIA DE BANDERAS

Jurisdicción: COMPOSTELA

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			
02366-25	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO			
	Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml			
	Temp. de toma de muestra: NO APLICA			
	Temp. de recepción lisp: 3 °C			
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados	
22/05/2025 13:08	22/05/2025 17:41	06/06/2025	LESPNAY/RM/016717/2025	

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2025-05-22 18:50:00	2025-05-23 18:50:00
ESCHERICHIA COLI	2.0	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2025-05-22 18:50:00	
PH	8.4 +/- 0.17 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2025-05-23 09:40:00	

Observaciones: CERTIFICACION BLUE FLAG
TEMPERATURA DE HIELERA 3°C
MUESTRA CONDICIONADA, FUERA DE HORARIO DE SERVICIO.

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.

Certificado No. 1093311
ISO 9001:2015



Tercero Autorizado: Vigencia
12/07/2024 al 12/07/2026

COFEPRIS Autorización
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.