



LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT

CLAVE:

CVS-F-029

COORDINACIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA

REVISIÓN: 00
FECHA: 26/05/2020

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS ANALÍTICOS

SUSTITUYE A:
F-VS-PA-13/5-12DOCUMENTO:
VS-PA-02

LABORATORIO TERCERO AUTORIZADO; AUTORIZACIÓN NO.: TA-14-21; VIGENCIA: 28/05/2021 AL 28/05/2023.

ANÁLISIS DE AGUAS DE LA RED Y AMBIENTALES

FECHA Y HORA DE MUESTREO	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN DE INFORME DE RESULTADOS	NO. DE INFORME DE RESULTADOS
22/08/2022 12:21	22/08/2022 14:40	02/09/2022	LESPNAY/RM/010231/2022

~

ID INEQUÍVOCA DE LA MUESTRA	EL NOMBRE Y LA INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL CLIENTE	UNA DESCRIPCIÓN, CONDICIÓN, CLARA DE LA MUESTRA
04145-22	REFERENCIA GEOGRÁFICA : CONOCIDO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL REST. LA MATA LOCALIDAD: LAGUNA SANTA MARIA DEL ORO MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO JURISDICCIÓN: TEPIC	NOMBRE DEL PRODUCTO: AGUA DE CONTACTO DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 1 °C CLORO RESIDUAL: 0.00

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS ANALÍTICOS

DETERMINACIONES	RESULTADO	UNIDADES	REFERENCIA ANALÍTICA	FECHA Y HORA DE PROCESO	
				INICIAL	FINAL
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2022-08-22 15:39:00	2022-08-23 15:39:00
ESCHERICHIA COLI	< 1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2022-08-22 15:39:00	
PH	8.93 +/- 0.02 A 7°C		NMX-AA-008-SCFI-2016	2022-08-22 14:50:00	

OBSERVACIONES: CERTIFICACIÓN BLUE FLAG. TEMPERATURA DE HIELERA 1°C
TEMPERATURA DE TOMA DE MUESTRA 27° C

SIMBOLOGÍA EMPLEADA: NSR = NO SE REALIZÓ, ND = NO DETECTABLE, > = MAYOR QUE, < = MENOR QUE.

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA



 Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
 CÉDULA PROFESIONAL 11577738

NOTA: ESTE INFORME DE RESULTADOS NO PODRÁ SER REPRODUCIDO PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. EL INFORME DE RESULTADOS SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.