



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : CONOCIDO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL REST. LA MATA
Localidad: LAGUNA SANTA MARIA DEL ORO
Municipio: SANTA MARIA DEL ORO
Jurisdicción: TEPIC

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN		
00333-23	Nombre del producto: AGUA DE CONTACTO		
	Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml		
	Temperatura de recepción: 2 °C		
	cloro residual: SIN DATO		
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados
07/02/2023 12:32	07/02/2023 14:24	01/03/2023	LESPNAY/RM/000800/2023

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2023-02-07 15:57:00	2023-02-08 15:57:00
ESCHERICHIA COLI	< 1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2023-02-07 15:37:00	
PH	8.04+/-0.02 A 18.5°C		NMX-AA-008-SCFI-2016	2023-02-07 16:50:00	

Observaciones: CERTIFICACION BLUE FLAG. TEMPERATURA DE HIELERA 2°C

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311
ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia
28/05/2021 al 28/05/2023
COFEPRIS Autorización
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA


Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.