



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : CONOCIDO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL REST. LA MATA
Localidad: LAGUNA SANTA MARIA DEL ORO
Municipio: SANTA MARIA DEL ORO
Jurisdicción: TEPIC

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			
03676-23	Nombre del producto: AGUA DE CONTACTO			
	Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml			
	Temperatura de recepción: 1 °C			
	cloro residual: SIN DATO			
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados	
31/07/2023 13:15	31/07/2023 14:52	11/08/2023	LESPNAY/RM/004378/2023	

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	84	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2023-07-31 15:22:00	2023-08-01 15:22:00
ESCHERICHIA COLI	17	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2023-07-31	15:15:00
PH	8.9 +/- 0.02 a 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2023-07-31	17:00:00

Observaciones: CERTIFICACION BLUE FLAG, TEMPERATURA DE HIELERA 1°C

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311
ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia
28/05/2021 al 28/05/2023



Autorización
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.