



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : CONOCIDO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL REST. LA MATA 1

Localidad: LAGUNA SANTA MARIA DEL ORO

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO

Jurisdicción: TEPIC

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			
04029-24	Nombre del producto: AGUA DE CONTACTO			
	Descripción de la muestra: 3 BOLSA ESTERIL DE 300ml			
	Temperatura de recepción: 1 °C			
	cloro residual: SIN DATO			
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados	
26/08/2024 14:18	26/08/2024 15:50	09/09/2024	LESPNAY/RM/011960/2024	

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2024-08-26 16:42:00
ESCHERICHIA COLI	< 1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2024-08-26 16:42:00
PH	9.0±0.18 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2024-08-26 16:30:00

Observaciones: CERTIFICACIÓN BLUE FLAG.
TEMPERATURA DE HIELERA 1°C.

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311
ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia
12/07/2024 al 12/07/2026



Autorización
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
CÉDULA PROFESIONAL 1157738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.