



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : CONOCIDO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL RESTAURANT LA MATA

Localidad: LAGUNA DE SAMAO

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO

Jurisdicción: TEPIC

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			
00251-24	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO			
	Descripción de la muestra: 1 BOLSA ESTERIL DE 500ml			
	Temp. de toma de muestra: 27 °C			
	Temp. de recepción lesp: 1 °C			
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados	
27/02/2024 13:46	27/02/2024 15:27	12/04/2024	LESPNAY/RM/007757/2024	

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2024-02-27 16:14:00	2024-02-28 16:14:00
ESCHERICHIA COLI	4.5	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2024-02-27 16:14:00	
PH	8.4 +/- 0.02 a 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2024-02-27 18:30:00	

Observaciones: TEMPERATURA DE HIELERA 1 ° C
COMPROMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL CEMTR 2024

MUESTRA

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311

ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia
28/05/2021 al 28/05/2023



Autorización
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. EDGAR ENRIQUE SILVA SÁNCHEZ

CÉDULA PROFESIONAL 4589952

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.