



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : CONOCIDO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL REST. LA MATA.

Localidad: LAGUNA SANTA MARIA DEL ORO

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO

Jurisdicción: TEPIC

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN		
03336-24	Nombre del producto: AGUA DE CONTACTO Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml Temperatura de recepción: 1 °C cloro residual: SIN DATO		
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados
15/07/2024 14:19	15/07/2024 15:12	25/07/2024	LESPNAY/RM/011185/2024

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	62	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2024-07-15 16:53:00	2024-07-16 16:53:00
ESCHERICHIA COLI	1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2024-07-15 16:55:00	
PH	9.0 +/- 0.18 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2024-07-15 16:00:00	

Observaciones: CERTIFICACIÓN BLUE FLAG. TEMPERATURA DE HIELERA 1°C

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.

 Certificado No. 1093311 ISO 9001:2015	 Tercero Autorizado: Vigencia 28/05/2021 al 28/05/2023 Autorización No. TA-14-21
---	---

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA


Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.