



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : CONOCIDO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL REST. LA MATA

Localidad: LAGUNA SANTA MARIA DEL ORO

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO

Jurisdicción: TEPIC

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			
01006-24	Nombre del producto: AGUA DE CONTACTO			
	Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 800ml			
	Temperatura de recepción: 2 °C			
	cloro residual: SIN DATO			
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados	
25/03/2024 13:06	25/03/2024 14:53	10/04/2024	LESPNAY/RM/008598/2024	

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2024-03-25 14:39:00	2024-03-26 14:39:00
ESCHERICHIA COLI	< 1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2024-03-25 14:42:00	
PH	8.6 +/- 0.02 a 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2024-03-25 15:42:00	

Observaciones: CERTIFICACION BLUE FLAG
TEMPERATURA DE HIELERA DE 1°C

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311
ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia
28/05/2021 al 28/05/2023



Autorización
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. EDGAR ENRIQUE SILVA SÁNCHEZ
CÉDULA PROFESIONAL 4589952

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.