



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT  
 LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT  
 INFORME DE RESULTADOS



**DATOS DEL SOLICITANTE**

Referencia geográfica : CONOCIDO COMO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL REST. LA MATA  
 Localidad: LAGUNA DE SAMAO  
 Municipio: SANTA MARIA DEL ORO  
 Jurisdicción: TEPIC

**DATOS DE LA MUESTRA**

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN		
01896-24	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO		
	Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 500ml		
	Temp. de toma de muestra: 26 °C		
	Temp. de recepción lesp: 3 °C		
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados
02/05/2024 13:10	02/05/2024 15:35	21/05/2024	LESPNAY/RM/009638/2024

**RESULTADOS**

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2024-05-02 16:42:00	2024-05-03 16:42:00
ESCHERICHIA COLI	6.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2024-05-02 16:42:00	
PH	8.8 +/- 0.02 a 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2024-05-02 15:50:00	

Observaciones: CERTIFICACION BLUE FLAG  
 TEMPERATURA DE HIELERA 3°C

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311  
 ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia  
 28/05/2024 al 28/05/2024



Autorización  
 No. 17-2024

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

  
 Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ  
 CÉDULA PROFESIONAL 11577738

**Nota:** Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT  
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT  
INFORME DE RESULTADOS



**DATOS DEL SOLICITANTE**

Referencia geográfica : CONOCIDO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL REST. LA MATA

Localidad: LAGUNA SANTA MARIA DEL ORO

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO

Jurisdicción: TEPIC

**DATOS DE LA MUESTRA**

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			
01897-24	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO			
	Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 500ml			
	Temp. de toma de muestra: 26 °C			
	Temp. de recepción lesp: 3 °C			
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados	
02/05/2024 13:25	02/05/2024 15:36	21/05/2024	LESPNAY/RM/009619/2024	

**RESULTADOS**

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2024-05-02 16:45:00	2024-05-03 16:45:00
ESCHERICHIA COLI	<1,8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2024-05-02 16:45:00	
PH	8.8+/-0.02 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2024-05-02 15:50:00	

Observaciones: CERTIFICACION BLUE FLAG  
TEMPERATURA DE HIELERA 3°C

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311  
ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia  
28/05/2021 al 28/05/2023



Autorización  
No. FA-1431

**COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA**

**Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ**  
**CÉDULA PROFESIONAL 11577738**

**Nota:** Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT  
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT  
INFORME DE RESULTADOS



**DATOS DEL SOLICITANTE**

Referencia geográfica : CONOCIDO COMO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL REST. LA MATA

Localidad: LAGUNA SANTA MARIA DEL ORO

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO

Jurisdicción: TEPIC

**DATOS DE LA MUESTRA**

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN		
01898-24	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO		
	Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 500ml		
	Temp. de toma de muestra: 26 °C		
	Temp. de recepción lesp: 3 °C		
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados
02/05/2024 12:56	02/05/2024 15:37	21/05/2024	LESPNAY/RM/009620/2024

**RESULTADOS**

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	< 10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2024-05-02 16:48:00	2024-05-03 16:48:00
ESCHERICHIA COLI	< 1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2024-05-02 16:48:00	
PH	8.8+/-0.02 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2024-05-02 15:50:00	

Observaciones: CERTIFICACION BLUE FLAG  
TEMPERATURA DE HIELERA 3°C

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311

ISO 9001:2015



COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ  
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

**Nota:** Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.