



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT  
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT  
INFORME DE RESULTADOS



**DATOS DEL SOLICITANTE**

Referencia geográfica : CONOCIDO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL RESTAURANT LA MATA  
Localidad: LAGUNA SANTA MARIA DEL ORO  
Municipio: SANTA MARIA DEL ORO  
Jurisdicción: TEPIC

**DATOS DE LA MUESTRA**

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			
00004-25	Nombre del producto: AGUA DE CONTACTO			
	Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml			
	Temperatura de recepción: 1 °C			
	cloro residual: SIN DATO			
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados	
20/01/2025 13:20	20/01/2025 15:11	04/02/2025	LESPNAY/RM/014205/2025	

**RESULTADOS**

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2025-01-20 15:54:00	2025-01-21 15:54:00
PH	8.5 +/- 0.17 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2025-01-20 15:30:00	
ESCHERICHIA COLI	4.0	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2025-01-20 15:54:00	

Observaciones: CERTIFICACIÓN BLUE FLAG. TEMPERATURA DE HIELERA 1°C  
TEMPERATURA DE TOMA DE MUESTRA 24 °C.

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311  
ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia  
12/07/2024 al 12/07/2026



Autorización  
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

  
Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ  
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.