



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
 LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
 INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : CONOCIDO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL RESTAURANT LA MATA,
 Localidad: LAGUNA SANTA MARIA DEL ORO
 Municipio: SANTA MARIA DEL ORO
 Jurisdicción: TEPIC

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			
00393-25	Nombre del producto: AGUA DE CONTACTO			
	Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTÉRIL DE 300ml			
	Temperatura de recepción: 1 °C			
	cloro residual: SIN DATO			
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados	
10/02/2025 12:10	10/02/2025 14:05	21/02/2025	LESPNAY/RM/014603/2025	

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2025-02-10 14:45:00
ESCHERICHIA COLI	2.0	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2025-02-10 14:45:00
PH	8,4 +/- 0.17 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2025-02-10 16:10:00

Observaciones: CERTIFICACIÓN BLUE FLAG.
 TEMPERATURA DE HIELERA 1°C.
 TEMPERATURA DE TOMA DE MUESTRA 24°C

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311
 ISO 9001:2015



COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

[Signature]
 Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
 CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.