



### DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : CONOCIDO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL RESTAURANTE LA MATA, M-1  
Localidad: LAGUNA SANTA MARIA DEL ORO  
Municipio: SANTA MARIA DEL ORO  
Jurisdicción: TEPIC

### DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN		
02800-25	Nombre del producto: AGUA DE CONTACTO Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml Temperatura de recepción: 1 °C cloro residual: SIN DATO		
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados
19/06/2025 12:55	19/06/2025 14:30	01/07/2025	LESPNAY/RM/017235/2025

### RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	110	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2025-06-19 15:17:00	2025-06-20 15:17:00
ESCHERICHIA COLI	< 1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2025-06-19 15:17:00	
PH	8.8 +/- 0.18 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2025-06-19 16:30:00	

Observaciones: CERTIFICACIÓN BLUE FLAG.  
TEMPERATURA DE HIELERA 1°C. TEMPERATURA DE TOMA DE MUESTRA 28°C.

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311  
ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia  
12/07/2024 al 12/07/2026



Autorización  
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ  
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.