



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT  
 LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT  
 INFORME DE RESULTADOS



**DATOS DEL SOLICITANTE**

Referencia geográfica : CONOCIDO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL RESTAURANTE LA MATA  
 Localidad: LAGUNA SANTA MARIA DEL ORO  
 Municipio: SANTA MARIA DEL ORO  
 Jurisdicción: TEPIC

**DATOS DE LA MUESTRA**

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN		
01496-25	Nombre del producto: AGUA DE CONTACTO Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml Temperatura de recepción: 1 °C cloro residual: SIN DATO		
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados
27/03/2025 13:25	27/03/2025 14:52	09/04/2025	LESPNAY/RM/015750/2025

**RESULTADOS**

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2025-03-27 17:44:00	2025-03-28 17:44:00
ESCHERICHIA COLI	< 1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2025-03-27	17:59:00
PH	8.8 +/- 0.18 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2025-03-27	15:30:00

Observaciones: CERTIFICACIÓN BLUE FLAG. TEMPERATURA DE HIELERA 1°C  
 TEMPERATURA DEL TESTIGO EN SITIO DE TOMA 25°C.

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311  
 ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia  
 12/07/2024 al 12/07/2026



Autorización  
 No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ  
 CÉDULA PROFESIONAL 1157738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.