



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : CONOCIDO EMBARCADERO TURISTICO FRENTE AL RETS LA MATA

Localidad: LAGUNA SANTA MARIA DEL ORO

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO

Jurisdicción: TEPIC

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN			
03563-25	Nombre del producto: AGUA DE CONTACTO			
	Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml			
	Temperatura de recepción: 1 °C			
	cloro residual: SIN DATO			
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados	
28/07/2025 14:43	28/07/2025 15:23	11/08/2025	LESPNAY/RM/017917/2025	

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2025-07-28 15:55:00	2025-07-29 15:55:00
ESCHERICHIA COLI	< 1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2025-07-28 15:55:00	2025-07-28 15:55:00
PH	8.3 ± 0.17 A 25 °C		NOM-127-SSA1-2021	2025-07-28 16:00:00	2025-07-28 16:00:00

Observaciones: CERTIFICACIÓN BLUE FLAG, TEMPERATURA DE HIELERA 1°C


Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311

ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia
12/07/2024 al 12/07/2026



Autorización
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ

CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.